

## WSKAŹNIK WIELU ZMIENNYCH L – TYP 4

STERYLIZACJA PAROWA - GETINGE ASSURED



nr kat. **G.504051800**

opak. 500 szt./ 250 pasków podwójnych

### OPIS:

Wskaźnik wielu zmiennych krytycznych procesu przystosowany do użycia w sterylizatorach parowych, w których czas ekspozycji w temperaturze 132 °C do 134 °C wynosi 3 minuty lub dłużej, w temperaturze 121 °C wynosi 9 minut. Daje wizualne potwierdzenie, że parametry sterylizacji (czas, temperatura oraz para) zostały spełnione. Nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich.

### NORMA:

PN-EN ISO 11140-1:2015

(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).

### WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:

Substancja wskaźnikowa zmienia barwę z białej na czarną.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %. Trzymać z dala od światła, nie wystawiać na działanie ciepła.

Okres przydatności do użycia na opakowaniu.

**Sterigat Sp. z o.o.**

**Biuro handlowe: ul. Bukowiecka 92/23, 03-893 Warszawa**

+48 22 3797160

sterigat@sterigat.pl

www.sterigat.pl