

## Wskaźniki kontroli procesu mycia Getinge Assured w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych

Wskaźniki zabrudzeń do rutynowej kontroli procesu mycia w myjniach-dezynfektorach i myjniach ultradźwiękowych. Wykonane są z taśmy metalowej z naniesionym syntetycznym zabrudzeniem testowym imitującym ludzką krew i tkanki. Nie zawierają ołowiu ani toksycznych ciężkich metali.

- **Norma:**

Zgodne z wymogami EN ISO 15883-5.

- **Nr katalogowy i opakowanie:**

Wskaźnik kontroli mycia w myjni-dezynfektorze W

Nr kat. G.503864500, opak. 25 szt.

Nr kat. G.503864700, opak. 100 szt.



Wskaźnik kontroli mycia w myjni ultradźwiękowej U

Nr kat. G.503865200, opak. 50 szt.



- **Wyniki i przechowywanie:**

Potwierdzeniem skuteczności procesu mycia jest całkowite usunięcie zabrudzenia na wskaźniku.

Przechowywać w dostarczonym opak. w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %. Trzymać z dala od środków dezynfekcyjnych i oparów chemicznych. Okres przydatności do użycia na opakowaniu.



### Uchwyt do wskaźników

Nr kat. **G.6005500585**

Konstrukcja przyrządu imituje przegub narzędzia i utrudnia dostęp detergentu do umieszczonego wskaźnika.