

WSKAŹNIK WIELU ZMIENNYCH – TYP 4 STERYLIZACJA TLENKIEM ETYLENU - GETINGE ASSURED



Nr kat. **G.504051600**

Opak. 250 szt.

- **OPIS:**
Wskaźnik wielu zmiennych krytycznych procesu przeznaczony do użycia w sterylizatorach na tlenek etylenu. Ekspozycja na tlenek etylenu w cyklu sterylizacyjnym o parametrach 54°C, 600 mg/l EO, 45% wilgotność względna przez 30-45 minut.
Nie zawiera ołowiu i toksycznych metali ciężkich.
- **NORMA:**
PN-EN ISO 11140-1:2015
(Sterylizacja produktów stosowanych w ochronie zdrowia -- Wskaźniki chemiczne -- Część 1: Wymagania ogólne).
- **WYNIKI I PRZECHOWYWANIE:**
Substancja wskaźnikowa zmienia barwę z żółtej na brązową.

Przechowywać w dostarczonym opakowaniu w temp. 10 – 38 °C, wilgotność względna 10 – 60 %. Trzymać z dala od światła, nie wystawiać na działanie ciepła.
Okres przydatności do użycia na opakowaniu.